



Крепление боронок луцильника ЛД-2,4.



Брус навески бороны 1 прикручиваем к раме, затем с помощью поводков 3 присоединяем кронштейн крепления бороны 4, после подсовываем под кронштейн 4 бороны и с помощью стремянок 5 прикручиваем ее к кронштейну 4.